UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
NYLANDS MILJÖCENTRAL

PÄÄTÖS

Helsinki 2.11.2005

Annettu julkipanon jälkeen

No YS 1447

Dnro
0101Y0826-18

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE

Oy Teboil Ab / huoltamoyksikkö
Bulevardi 26
00120 Helsinki

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Oy Teboil Ab

KIINTEISTÖN SIJAINTI

Pohjoinen Pikatie 409
04600 Mäntsälä

RN:o 505-404-4-55

TOIMINNAN KUVAUS

Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineen jakelutoimintaa yli 30 vuoden ajan. Jakelutoiminta jatkuu edelleen.

PILAANTUMISEN AIHEUTTANUT TOIMINTA

Maaperän pilaantuminen on tapahtunut vuosien mittaan polttoaineen jakelutoiminnan seurauksena. Yksittäistä merkittävää polttoainevuotoa tai onnettomuutta kohteesta ei ole tiedossa.

MAKSU

700 €
A13-18-AT110

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 17.4.2002 Uudenmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitusta täydennettiin 15.12.2003.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulaki 78 § 2 ja 3 momentti.

Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 22 §:n mukaan ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 12 luvun säännöksiä, jos pilaantuminen on aiheutettu jätelain voimaantulon jälkeen. Muuhun maaperän pilaantumiseen sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä ottaen huomioon, mitä jätelain 77 §:ssä säädetään. Asian käsittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia.

Jätelain 77 §:n mukaan maaperän saastumiseen, joka on tapahtunut ennen jätelain 1.1.1994 voimaantuloa, sovelletaan jätelain voimaan tullessa voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.

YMPÄRISTÖ, LÄHIMMÄT HÄIRIINTYVÄT KOHTEET JA KAAVOITUSTILANNE

Kunnostettava kiinteistö sijaitsee Mäntsälässä osoitteessa Pohjoinen Pikatie 409 (Liite 1.).

Kiinteistö rajautuu pohjois- ja itäpuolella peltoalueeseen ja länsipuolella tiehen. Huoltoaseman eteläpuolella sijaitsee omakotitalo.

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla alueella.

TUTKIMUS- JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

- Teboil huoltoasema, Kaukalampi, Mäntsälä. Ympäristöarviointi. Golder Associates Oy, 2.4.2002.
- Teboil huoltoasema, Kaukalampi, Mäntsälä. Kunnostuksen yleissuunnitelma. Golder Associates Oy, 9.4.2002.
- Yhteenveto toimenpiteistä Oy Teboil Ab:n huoltoasemalla Kaukalammella Mäntsälässä. Golder Associates Oy, 10.12.2003.

KIINTEISTÖN MAAPERÄ- JA POHJAVESIOLOSUHTEET

Maaperäkartan mukaan kohde sijaitsee savialueella. Tutkimuksessa todettiin täyttöhiekkaa 2 - 4 metrin syvyyteen säiliöalueella ja yhden metrin syvyyteen mittarikentän alueella. Täytön alapuolinen maa todettiin silttiseksi saveksi.

Kiinteistön piha-alue on asfaltoitu, mittarikentän alueella on kivetys. Huoltoaseman jätevedet ja mittarikentän pintavedet johdetaan öljynerottimen kautta avo-ojaan. Kiinteistöllä ei ole kunnallistekniikkaa.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Saari (0150503) on noin 3,2 km:n päässä kohteesta. Alueella tehdyn tutkimuksen yhteydessä ei havaittu orsivettä neljän metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on itään ja kaakkoon kohti Mäntsälänjokea, joka sijaitsee noin 100 metrin päässä kohteesta. Kiinteistöllä on huoltoaseman käytössä oleva kaivo.

TEHDYT TUTKIMUKSET

Kiinteistöllä tehtiin maaperätutkimuksia 7.3.2002.

Näytteenotto ja analysointi

Kiinteistöltä otettiin 17 maaperänäytettä viidestä tutkimuspisteestä. Maanäytteistä mitattiin haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä GasTrac -mittarilla ja analysoitiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus HNU -kenttätestillä. Kolmesta maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa mineraaliöljypitoisuus ja kahdesta maanäytteestä haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) sekä MTBE:n, TAME:n ja BTEX -yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) pitoisuudet kaasukromatografisesti. Huoltamon vesijohtovedestä otetusta vesinäytteestä analysoitiin laboratoriossa haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) sekä MTBE:n, TAME:n ja BTEX -yhdisteiden pitoisuudet kaasukromatografisesti.

Näytteenottopisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 2.

Maanäytteiden analyysitulokset

Mittarikentän alueelta otetuissa maanäytteissä todettiin laboratoriossa öljyhiilivetypitoisuus (C_{10} - C_{39}) 4 400 mg/kg (S1, 1 m) ja helposti haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) 16 mg/kg (S2, 1 m). Säiliöalueelta otetuissa maanäytteissä todettiin laboratoriossa enimmillään öljyhiilivetypitoisuus (C_{10} - C_{39}) 230 mg/kg (S5, 1,0 m). Samasta näytteestä HNU -kenttätestillä todettu kokonaishiilivetypitoisuus oli 1 000 mg/kg. GasTrac -mittarilla todettiin suhteellisesti suuria määriä haihtuvia hiilivetyjä mittarikentän alueella.

Vesinäytteen analyysitulokset

Vesinäytteen haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) sekä MTBE:n, TAME:n ja BTEX -yhdisteiden pitoisuudet olivat alle laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan.

ESITETTY RISKINARVIO (2.4.2002)

Kohteen maaperä on voimakkaasti pilaantunut öljyhiilivedyillä mittarikentän alueella. Todetuista pitoisuuksista ei arvioida olevan välitöntä

riskiä ympäristölle tai ihmisille. Todetut hiilivedyt voivat levitä kohteen alueella lähinnä orsiveden välityksellä täyttömaakerroksessa teknisiä kaivantoja pitkin. Leviäminen kiinteistön ulkopuolelle on epätodennäköistä. Leviämisriskiä pienentää se, että kyseessä ovat heikommin liikkuvat öljyhiilivetyjakeet ja että tutkimuksen yhteydessä ei todettu orsivettä. Analysoidun vesijohtovesinäytteen tuloksen perusteella hiilivetyjen kulkeutumista kiinteistön talousveteen ei ole tapahtunut. Mittarikentän alueella todetut pitoisuudet edellyttävät kunnostustoimenpiteitä. Kunnostustyöt voidaan tehdä aseman muutostöiden yhteydessä vuoden 2002 aikana.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA (9.4.2002 ja 26.1.2004)

Kunnostustyön suorittamisesta esitettiin ilmoituksessa kunnostussuunnitelma. Työtä ei kuitenkaan suoritettu suunnitelman mukaisesti (ks. jäljempänä tehdyt toimenpiteet). Ohessa on selostettu lyhyesti aiempi kunnostussuunnitelma sekä ilmoituksen tekijän ehdotus jatkotoimenpiteistä.

Aiempi kunnostussuunnitelma

Huoltoaseman maaperä oli tarkoitus kunnostaa massanvaihdolla muutostöiden edellyttämässä laajuudessa vuonna 2002.

Maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuuksiksi esitettiin Samase -rajaarvopitoisuuksia, koska polttoaineen jakelutoiminta jatkuu ja koska kohde ei sijaitse pohjavesialueella ja sen maaperä on savea. Voimakkaasti hiilivedyillä pilaantuneet maat oli tarkoitus poistaa ja toimittaa käsittelypaikkaan, jonka luvassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. Maaperän hiilivetypitoisuuksia oli tarkoitus mitata muutostöiden aikana kenttätesteillä.

Jatkotoimenpide-ehdotus

Ilmoituksen tekijän edustaja ehdotti 26.1.2004 pidetyn tarkastuskäynnin yhteydessä, että päätös maaperän kunnostamisesta kirjoitettaisiin niin, että alue voidaan tutkia ja kunnostaa, kun käyttötarkoitus muuttuu tai kun alueella tehdään muutostöitä.

TEHDYT TOIMENPITEET

Kiinteistöllä tehtiin marraskuussa 2002 KTM:n päätöksen 415/98 mukaisia muutostöitä. Ilmoituksen tekijän edustajan mukaan muutostöiden yhteydessä mittarikentältä kaivettiin n. 80 cm:ä maata ja säiliöiden päältä purettiin huoltokaivot. Kaivutöiden yhteydessä ei havaittu öljyn hajua. Maaperänäytteitä ei otettu. Kaivetut massat sijoitettiin takaisin kaivualueelle asennetun muovin yläpuolelle. Muutostöiden yhteydessä tarkastettiin säiliöiden kunto ja yksi maanalainen säiliö poistettiin käytöstä. Käytöstä poistettu säiliö jätettiin puhdistettuna ja tulpattuna paikalleen.

PILAANTUNEEN MAAN MÄÄRÄ

Kiinteistöllä arvioidaan olevan noin 50 - 100 m^3:ä bensiini- ja öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata.

TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT

Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja, Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, huoltoaseman kauppias ja ilmoituksen tekijän edustaja tutustuivat 26.1.2004 kiinteistöön. Tarkastuksesta on kirjoitettu Uudenmaan ympäristökeskuksen muistio No YS 176/17.2.2004.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Uudenmaan ympäristökeskus on tarkastanut Oy Teboil Ab:n ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan poistoa Mäntsälässä osoitteessa Pohjoinen Pikatie 409, (RN:o 505-404-4-55). Uudenmaan ympäristökeskus antaa ilmoituksen johdosta seuraavat määräykset:

Tutkiminen (JhL 2 §, 32 §, 40 §, YSL 63 §)

1.1. **Huoltoasemakiinteistöltä on otettava edustavia maaperänäytteitä mittarikentän alueelta, säiliöalueelta ja öljynerotuskaivon alueelta sekä tarvittaessa muilta huoltoasematoiminnan seurauksena pilaantuneiksi epäillyiltä alueilta. Jos tutkimuksissa käytetään tarkoitukseen soveltuvaa kenttämittauslaitetta, on vähintään kahden maaperänäytteen tulos kultakin alueelta tarkistettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava mineraaliöljypitoisuus, helposti haihtuvien hiilivetyjen (bensiini) kokonaispitoisuus sekä BTEX -yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ja MTBE:n pitoisuudet laboratoriossa. Maaperätutkimukset on tehtävä viimeistään 1.5.2006.**

1.2. **Määräyksen 1.1. mukaisesta näytteenotosta on tehtävä suunnitelma, jossa on esitettävä näytteenottopisteiden sijainnit ja näytteenottosyvyydet perusteluineen, näytteenotto- ja näytteiden analysointimenetelmät ja tulosten raportointi. Suunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja tiedoksi Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.4.2006 mennessä.**

Mahdollisille kiinteistön ulkopuolisella maa-alueella tehtäville toimenpiteille on oltava kyseisen kiinteistön maanomistajan kirjallinen suostumus tai valtakirja.

1.3. **Maaperänäytteiden tuloksista on laadittava raportti, joka on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa näytteenottotulosten valmistumisesta.**

Jatkotoimenpiteet (JhL 2 §, 32 §, 40 §)

Riskitarkastelu

2.1. **Mikäli määräyksen 1.1. mukaisissa tutkimuksissa havaitaan, että huoltoaseman maaperä on pilaantunut bensiini- ja/tai öljyhiilivedyillä, eikä kunnostustoimenpiteitä esitetä suoritettavaksi välittömästi, on maaperän haitta-aineiden terveys- ja ympäristöriskit selvitettävä seikkaperäisesti. Riskitarkastelussa on arvioitava pilaantuneeksi jäävän maaperän jatkokunnostustarve ja/tai -tarkkailutarve.**

Jatkokunnostus

2.2. **Mikäli kiinteistöllä esitetään maaperän tutkimustuloksiin perustuen tehtäväksi kunnostustoimenpiteitä ja/tai määräyksessä 2.1. edellytetty riskitarkastelu osoittaa maaperän välittömän kunnostuksen olevan tarpeen, on pilaantuneen maaperän kunnostamisesta tehtävä erillinen ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus tai ympäristölupahakemus sekä kunnostussuunnitelma.**

Mikäli riskitarkastelu ei osoita maaperälle välitöntä kunnostustarvetta, on maaperän puhdistustarve arvioitava uudelleen siinä vaiheessa, kun kiinteistöllä tehdään muutos-, rakennus- tai muita kaivutoimenpiteitä, polttonesteiden jakelu kiinteistöllä lopetetaan tai alueen maankäyttö muuttuu.

2.3. **Riskitarkastelu ja/tai ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus tai ympäristölupahakemus on toimitettava käsiteltäviksi Uudenmaan ympäristökeskukselle kahden kuukauden kuluessa maaperän tutkimustulosten valmistumisesta.**

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Käsitteet

Päätöksessä helposti haihtuvilla hiilivedyillä (bensiini) tarkoitetaan öljyhiilivetyjä, joiden hiililuku vaihtelee C_3 - C_{12} kiehumisalueella 30 ^{o}C - 210 ^{o}C.

Päätöksessä pilaantuneella maa-aineksella tarkoitetaan maata, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät Samase -ohjearvot.

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 22 §:n ja jätelain 77 §:n mukaan maaperän pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jätelain voimaantuloa (1.1.1994), sovelletaan jätelain voimaan tullessa voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä. Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineen jakelutoimintaa yli 30 vuoden ajan. Kiinteistöllä on saattanut tapahtua maaperän pilaantumista jo ennen jätelain voimaantuloa, minkä vuoksi asiassa sovelletaan jätehuoltolain säännöksiä.

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maa-aineksen poistamiseen toimitettavaksi muualla 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan kuitenkin ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, jos pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain 77 §:n mukaan alueellinen ympäristökeskus voi määrätä puhdistamisesta vastuussa olevan selvittämään pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistamistarpeen.

Maaperän puhdistamista ei ole toteutettu esitetyn kunnostussuunnitelman (9.4.2002) mukaisesti. Ilmoituksen täydennyksessä (15.12.2003) on todettu, ettei tehtyjen muutostöiden yhteydessä havaittu pilaantunutta maa-ainesta kaivualueilla. Ennen muutostöitä tehdyssä esitutkimuksessa kuitenkin todettiin, että kohteen maaperä on voimakkaasti pilaantunut öljyhiilivedyillä mittarikentän alueella. Ilmoituksen tekijä on 26.1.2004 esittänyt, että kunnostustoimenpiteet tehdään asemalla tehtävien muutostöiden yhteydessä tai kun alueen käyttötarkoitus muuttuu. Ilmoituksen tekijä ei ole esittänyt arvioita kunnostustoimenpiteiden suorittamisen aikataulusta. Koska mahdollisten tulevien muutostöiden laajuus ja/tai alueen mahdollinen käyttötarkoituksen muutos ja käytettävä kunnostusmenetelmä eivät ole tiedossa, ei asiaa voida ratkaista tällä päätöksellä nyt annettuja määräyksiä laajemmin.

Edellä annetut määräykset pilaantuneen maan tutkimisesta ja puhdistamisesta ovat tarpeellisia, jotta kiinteistön maaperä täyttää jätehuoltolain 2 §:n mukaiset ympäristönsuojelun vaatimukset.

Jätehuoltolain 2 §:ssä edellytetään muun muassa jätehuolto hoidettavaksi siten, että jätteistä ei aiheudu haittaa ympäristölle. (Määräykset 1.1., 1.2., 2.1. ja 2.2.)

Perustelut tutkimuksia koskeville määräyksille

Kiinteistöllä tehtyjen KTM:n päätöksen mukaisten muutostöiden yhteydessä maaperää kaivettiin aiemmissa tutkimuksissa pilaantuneeksi todetulta alueelta. Kaivun yhteydessä kohteesta ei otettu maaperänäytteitä. Ilmoituksen tekijän edustajan mukaan kaivetut massat sijoitettiin takaisin kaivualueille. Tässä yhteydessä pilaantunutta maa-ainesta on voinut levitä laajemmalle alueelle. Näin ollen aiempien tutkimusten perusteella ei enää ole mahdollista arvioida pilaantuneen alueen laajuutta ja puhdistamistarvetta. Maaperän tutkiminen on tarpeen, jotta voitaisiin varmistua siitä, ettei kiinteistöllä ole öljyperäisiä hiilivetyjä sellaisina pitoisuuksina, joista saattaisi aiheutua jätehuoltolain 32 §:ssä tarkoitettua haittaa tai vaaraa. (Määräykset 1.1. - 1.3.)

Perustelut jatkotoimenpiteitä koskeville määräyksille

Valtioneuvosto ei ole määrännyt eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia. Suomessa on

sovellettu ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistiossa 5/1994 ehdotettuja ohje- ja raja-arvoja (ns. Samase -arvoja) pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa. Muistiossa maaperän mineraaliöljylle on asetettu ohjearvo 300 mg/kg, bensiinihiilivedyille 100 mg/kg, bentseenille 0,5 mg/kg, tolueenille 2 mg/kg, etyylibentseenille 5 mg/kg, ksyleenille 0,5 mg/kg ja MTBE:lle 5 mg/kg. Maan monikäytön ohjearvo kuvaa sellaista haitta-ainepitoisuutta, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana.

Muistiossa maaperän mineraaliöljylle on asetettu raja-arvo 1 000 mg/kg, bensiinihiilivedyille 500 mg/kg, bentseenille 25 mg/kg, tolueenille 120 mg/kg, etyylibentseenille 50 mg/kg, ksyleenille 25 mg/kg ja MTBE:lle 100 mg/kg. Raja-arvo ilmentää sellaista haitta-ainepitoisuutta, joka yleensä edellyttää kunnostusta.

Jos maa-aines todetaan pilaantuneeksi, eikä maa-ainesta esitetä poistettavaksi tässä vaiheessa, on riskitarkastelulla edellytetty arvioitavaksi pilaantuneesta maa-aineksesta aiheutuvat ympäristö- ja terveysriskit sekä maaperän jatkopuhdistustarve. (Määräys 2.1.)

Riskitarkastelussa on erityisesti huomioitava pohja/orsiveden esiintyminen alueella, haitta-aineiden terveyteen ja ympäristökäyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet, pilaantuneeksi jäävän alueen maalajit, haitta-aineiden kulkeutumisreitit, riskikohteet ja arvio maaperään jääneiden haitta-aineiden ja pilaantuneen maa-aineksen kokonaismäärästä. Riskitarkastelussa on erityisesti arvioitava haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuutta huoltoasemarakennuksen sisäilmaan, pohjaveteen ja laajemmalle ympäristöön. Selvityksen perusteella on tarvittaessa tehtävä erillinen kunnostussuunnitelma ja ilmoitus- tai lupahakemus maaperän puhdistuksen toteuttamiseksi. (Määräykset 2.1. - 2.3.)

Tarvittaessa tehtävällä riskitarkastelulla sekä kunnostusilmoituksella ja -suunnitelmalla varmistetaan, että maaperässä mahdollisesti olevista öljyperäisistä hiilivedyistä ei pitkälläkään aikavälillä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. (Määräykset 2.1. - 2.3.)

Keskeisimmät lainkohdat

Jätehuoltolain 32 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, paperia, muovia eikä muutakaan roskaa tai likaa taikka käytöstä poistettua esinettä tai ainetta niin, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. (Määräykset 1.1., 1.2., 2.1. ja 2.2.)

Kiinteistön haltija on jätehuoltolain 40 §:n mukaan velvollinen antamaan jätehuollon valvonnasta ja järjestämisestä vastaaville viranomaisille sekä jätteiden käsittelypaikkojen hoidosta ja valvonnasta vastaaville henkilöille näiden pyynnöstä tiedot jätteen määrästä, koostumuksesta ja käsittelyn kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista ja jätehuollosta. (Määräykset 1.2., 1.3. ja 2.3.)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 53, 54, 63, 75, 77, 78, 96, 97 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 24, 25, 26, 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 19, 22 §
Jätelaki (1072/1993) 77 §
Jätehuoltolaki (673/1978) 2, 32, 33, 40 §
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1415/2001 ja 1237/2003)

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös

Oy Teboil Ab / huoltamoyksikkö
Bulevardi 26
00120 Helsinki

Maksun määräytyminen

Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen (1415/2001) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 35 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 20 tuntia.

Tiedoksi

Mäntsälän ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

Liitteet

Liite 1. Kiinteistön sijainti
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Liite 3.).

Ylitarkastaja Vesa Suominen

Ylitarkastaja Satu Pääkkönen